












# Instructivo de Armado Sillón Ejecutivo Aosta

<p>Ax1</p> 	<p>Gx5</p> 	<p>①</p>	<p>②</p>	<p>③</p>
<p>Bx1</p> 	<p>Hx4</p>  <p>M6x20 SCREW</p>	<p>④</p>	<p>⑤</p>	<p>⑥</p>
<p>Cx1 (L) x1 (R)</p> 	<p>I x8</p>  <p>M6x25 SCREW</p>	<p>⑦</p>		
<p>Dx1</p> 	<p>Jx8</p> 			
<p>Ex1</p> 	<p>K M6x1</p> 			
<p>Fx1</p> 				

SEAL SOLUCIONES LOGISTICAS SA DE CV  
 AV CONSTITUCION 2000 INT 115 PARQUE ROYAL  
 COLIMA, COLIMA CP 28017  
 RFC SSL 170718TW3

DISTRIBUIDO POR SILLAS ADS  
 Av. Vergel #337, Francisco Villa CP. 09720 Iztapalapa,  
 Ciudad de México  
 RFC. DOSA801219H4A  
 HECHO EN CHINA



## SillasADS

Pioneros en ventas por Internet